

---

# Boeing 737 Max: znaleziono błędy w oprogramowaniu symulatora

Producent Boeinga po raz pierwszy przyznaje się do błędów w oprogramowaniu.

---

Amerykańskie konsorcjum Boeing przyznało się do błędów w oprogramowaniu symulatorów lotu dla maszyn typu 737 Max. Tymczasem błędy te już skorygowano i poinformowano o tym użytkowników – jak amerykański koncern wyjaśnił agencji prasowej AFP.

W ten sposób zapewniono, że symulacja jest reprezentatywna dla różnych warunków lotu. Po raz pierwszy producent boeingów przyznał, że był błąd w oprogramowaniu do samolotów typu 737 Max. Oprogramowanie to służy do szkolenia pilotów. Jak wyjaśnia koncern, wprowadzone zmiany dotyczą obsługi jednego z rzadko używanych urządzeń do sterowania ręcznego, przy pomocy którego pilot może zmienić kąt nachylenia toru lotu.

Boeing wyjaśnia, że używany dotychczas program symulatora nie był w stanie symulować określonych warunków, podobnych do tych, przy których nastąpiły katastrofy obydwu samolotów typu 737 Max w marcu br. i w październiku ub.r.